

ZSGYD干式试验变压器

使 用 说 明 书





武汉中试高测电气有限公司



★ 警告和注意

为了避免受到电击或人身安全,同时为了避免仪表或被测设备受到损坏,提醒使用者可靠控制和合理使用,在任何时候必须遵守以下原则:

试验变压器在接通电源前,必须接地!

没有接地以前,不得接入电源!

1、 概述:

ZSGYD系列干式高压试验变压器是检测电气设备性能的重要项目之一。它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发(水)电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。该产品对各种电气设备、电气元件、绝缘材料等进行绝缘强度试验,考核产品绝缘水平、发生现试品的绝缘缺陷、衡量产品的绝缘材料承受内部和外部过电压的能力。

本系列干式高压试验变压器,采用先进的绝缘材料和优质磁性合金材料,环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺制造而成。和同类产品油浸式变压器相比,具有防潮、耐尘、难燃、低损耗、低噪音的特性,在质量上提高了绝缘强度,能承受短路冲击电流而不致损坏设备的能力。其产品体积小、重量轻、造型美观、性能稳定,现场实地操作试验携带方便等优点,是目前国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。该产品经国家高电压计量站中心检测,性能符合ZBK41006-89标准要求。

2、 技术指标

- 1. 空载损耗: 0. 15~0. 35%
- 2. 阻抗电压: 4. $5 \sim 8 \%$
- 3. 输出电压波形:正弦波
- 4. 表面温升: 〈55℃

3、 技术参数




武汉中试高测电气有限公司

型号	规	格	输入电	输出电	容量	输出电	输出直流	最大外径尺寸	重量
			压	压	(kVA	流	电压(KV)	(mm)	(kg)
			(V)	(kV))	(mA)			
ZSGYD-2/50	交	流	200	50	2	40	70	200×195×500	19
ZSGYD-3/50	交	流			3	60		200×195×500	25
ZSGYD-5/50	交	流			5	100		200×195×500	32
ZSGYD-10/50	交	流			10	200		200×195×500	61
ZSGYD-20/50	交	流			20	400		200×195×500	80
ZSGYD (C) -3/50	交流串激			100	3	60	140	200×195×500	27
ZSGYD (C) -6/50	交流	串激			6	120		200×195×500	35





外型结构示意图 4、






a、x: 低压输入端 A: 高压电压输出端

E、F: 测量输出端 X: 高压接地端

五、试验接线示意图



试验接线示意图

6、 操作方法

- a) 连接电源(箱式为插座式电源,台式为接线柱式电源),并将调压器手柄旋至零位处,零位开关闭合,零位指示灯(黄灯)亮,(也称调压器零位输出状态指示);
- b) 按下启动按钮(绿色),接触器吸合,调压器受电,同时工作指示灯(红灯)亮,并发出警报声(警报声随调压器离开零位后,报警声光才能停止);
- c) 顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄,并密切注视仪表读数,当升到所需高压电压值时,应停止旋转手炳,并及时按下计时按钮(黄色),此时,数显时间继电器顺计时显示时间(计时单位为"s",秒),当到达设定的时间,控制箱(台)内发出声光报警,及时将调压器手柄反方向旋转,直至调压器回零为止,解除计时按钮;
- d) 在升压或耐压试验过程中,如出现短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器保护跳闸,调压器自动断电,表示被试品不合格,此时应将调压器回零,切断电源,检查被试品;
- e) XC、TC操作箱(台)装有kV表读取高压电压,如测量要求高,可外接0.5级电压表,或静电电压表、高压阻容分压器等仪器,直接读取高压幅值。



服务指随电网

7、 注意事项

- a) 本产品不允许超过额定输出电压使用。
- b) 工作接地(高压尾、滤波电容末端接地线)与保护接地(操作箱(台)外 壳)应可靠接地,以确保人身安全、设备安全。
- c) 试验设备的现场布置对人身和周围设备要有足够的安全距离。尽量避免在人 员过道上布置试验设备及施放高压试验引线。
 - d) 试验现场应安装围栏,朝外悬挂"止步"、"高压危险!"标志。
- e) 若试验中本产品还有其它异常现象,请立即与我公司联系,请勿自己打开机 箱和随意拆卸。



